





Rev. nº: 2 Fecha: 01-08-2018

Proceran, S.A.U.
Carretera Montoro-Puente Genil, Km. 85
14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba)

18

UNE – EN 771 - 1
LADRILLO PERFORADO SATE
CATEGORÍA II
Pieza LD, 400 x 200 x 115



Tipo de pieza de arcilla cocida: Ladrillo Perforado Categoría II

Resistencia a Compresión Normalizada Característica: $\geq 15 \text{ N/mm}^2$

Medidas:

Altura x Longitud x Anchura: 40,0 cm x 20,0 cm x 11,5 cm

Dimensiones mínimas: CLASE N1

Tolerancias Dimensionales: CLASE T1

Aislamiento Acústico: 45 dBA. ANEXO A DB HE.

Resistencia al Fuego: Materia Orgánica $\leq 1 \%$. CLASE A.1 sin necesidad de ensayo

Durabilidad: F0 sin necesidad de ensayo

Expansión por Humedad: $\leq 0,3 \text{ mm/m}$.